

TUGAS AKHIR
ANALISA KERUSAKAN DAN PERBAIKAN TRAVEL
MOTOR EXCAVATOR XGMA XG822EL



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Muhammadyah Surakarta

Disusun oleh :

FAJAR DWI SAPUTRO

NIM : D200130177

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul **“ANALISA KERUSAKAN DAN PERBAIKAN TRAVEL MOTOR EXCAVATOR XGMA XG822EL”**, yang saya buat untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadyah Surakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dilingkungan Universitas Muhammadyah Surakarta atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya saya cantumkan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 1 Maret 2018

Yang menyatakan,



Fajar Dwi Saputro

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas akhir yang berjudul “**ANALISA KERUSAKAN DAN PERBAIKAN TRAVEL MOTOR EXCAVATOR XGMA XG822EL**”, telah disetujui Pembimbing tugas akhir dan diterima untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 Teknik Mesin di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Disusun oleh :

Nama : Fajar Dwi Saputro

Nim : D200130177

Disetujui pada :

Hari :kamis.....

Tanggal :1 Maret 2018.....

Pembimbing,



(Ir. Sartono Putro, M.T)

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir yang berjudul "**ANALISA KERUSAKAN DAN PERBAIKAN TRAVEL MOTOR EXCAVATOR XGMA XG822EL**" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan telah dinyatakan sah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 teknik mesin dijurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dipersiapkan Oleh :

Nama : Fajar Dwi Saputro

Nim : D200130177

Disahkan pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *5 Maret 2018*

Dewan Penguji :

Penguji 1 : Ir. Sartono Putro.,MT ()

Penguji 2 : Ir. Subroto.,MT ()

Penguji 3 : Amin Sulistyanto, ST, MT ()

Dekan Fakultas Teknik

Ketua Jurusan Teknik Mesin

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Ir. Sri Sunartono, MT., PhD



Ir. Subroto M.T

LEMBAR SOAL TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Direktur Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
No. 177/A.2-VII/VKS/ XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017 dengan ini :

Nama : Sartono Putro, Ir., MT
Pangkat/Jabatan : Lektor / III c
Kedudukan : Pembimbing Utama / Pembimbing Kedua *)
memberikan Soal Tugas Akhir kepada mahasiswa :


Nama : Fajar Dwi Saputro
No Induk : D 200 130 177
NIRM : 13 6 106 03030 50177
Jurusan/Semester : Teknik Mesin/Akhir
Judul/Topik : Analisa Kerusakan dan Perbaikan Travel Excavator XGMA
XG822EL

Rincian Soal/Tugas :

Demikian soal tugas akhir ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, ... 09. Des 17

Pembimbing



(Sartono Putro, Ir., MT)

Keterangan

*) Coret salah satu

1. Warna biru untuk Koordinator TA Sekolah Vokasi
2. Warna kuning untuk Pembimbing I
3. Warna putih untuk mahasiswa

MOTTO

“Man yazro’ yahsud”

“Barang siapa yang menanam pasti akan menui/memetik”

“Barang siapa yang menuai kebaikan pasti akan menuai kebaikan pula dan sebaliknya barang siapa yang menui keburukan pasti akan menui keburukan itu”

ABTRAKSI

Travel motor berfungsi sebagai sistem steering dan rem untuk mengarahkan unit bergerak maju, mundur, kekanan dan kekiri. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis kerusakan, penyebab kerusakan, mengetahui langkah perbaikan pada travel motor excavator XGMA822EL. Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan melakukan *performance test* yang terdiri dari *pressure test* pada *hydroulic system*. Pemeriksaan juga dilakukan secara visual pada *hose hydroulic, control valve, swivel join, travel reducer, travel motor*. Selanjutnya dilakukan analisa kerusakan pada *travel motor* menggunakan *fishbone diagram* untuk menganalisa penyebab kerusakan pada *travel motor*. Hasil analisa kerusakan pada *travel motor*, terjadi kerusakan pada *o-ring* dan *plate and disc* yang disebabkan oleh terkontaminasinya motor travel dengan air dan kotoran menyebabkan tersumbatnya aliran *oil hydroulic* dan merusak *plate and disc* menjadi berkarat. Langkah perbaikan yang dilakukan dengan mengganti komponen-komponen yang rusak dan membersihkan semua komponen dari kotoran. Tindakan pencegahan dengan menjalankan *daily check* dan *preventive maintenance prosedur*.

Key Note : Excavator, hose hydroulic, control valve, swivel join, travel reduce, travel motor.

ABSTRACT

Travel motor serves as a steering and brake system to direct the unit to move forward, backward, right and left. This analysis aims to determine the types of damage, the cause of damage, knowing step improvement on the excavator motor travel XGMA822EL. The inspection procedure is performed by performing a performance test consisting of pressure test on the hydraulic system. Examination is also done visually on hose hydraulic, control valve, swivel join, travel reducer, travel motor. Further analysis of damage to the motor travel menggunakan fishbone diagram to analyze the cause of damage to travel motor. Result of damage analysis on motor travel, damage to o-ring and plate and disc caused by contaminated motor travel with water and dirt causing blockage of oil hydraulic flow and damaging plate and disc become rusty. Repair steps are done by replacing the damaged components and cleaning all components of the dirt. Precautions by running daily check and preventive maintenance procedures.

Key Note : hydraulic system,travel motor, travel reducer, kerusakan maintenance

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-nya sehingga penyusunan laporan ini dapat terselesaikan. Tugas akhir yang berjudul “ANALISA MEKANISME TRAVEL MOTOR PADA EXCAVATOR XGMA XG822EL ” dapat terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis pada kesempatan ini dengan ketulusan dan keiklasan hati yang mendalam menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan besar kepada :


1. Bapak Ir. Subroto M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Suranto selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ir. Sartono Putro M.T selaku Dosen Pembimbing yang telah membeberikan banyak ilmu, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
4. Keluarga tercinta, bapak, ibu, dan kakak yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
5. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, faqih, jamal, septian, irfan, totok, rivando, bima, tetuko, ardi, ariadi, heri, pegi, wahid, rizal, hidayat dan aprian terima kasih atas kerja sama dan bantuannya.
6. Teman-teman Teknik Mesin angkatan 2013 yang banyak memberi semangat dan kebersamaanya.
7. Temen-temen resimen mahasiswa (MENWA) dan yuda cakti XXVIII yang memberi semangat.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini.

Didalam penyusunan/pembuatan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritikan maupun saran yang bersifat membangun dengan harapan pembuatan laporan selanjutnya dapat lebih baik. Semoga laporan ini dapat berguna dan memberikan manfaat kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 1 Maret 2018

Yang menyatakan,



Fajar Dwi Saputro

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR SOAL TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Metode Pengumpulan Data.....	2
1.5 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 Diagram alir Fluida Travel Motor System	4
2.2 Sistem Hydrolis.....	5
2.3 Hydraulic Piston Motor.....	5

2.3.1 Hydraulic Piston Motor	6
2.3.2 Piston Motor Pada Excavator XGMA XG822EL.....	8
2.4 Planetary Gear.....	8
2.4.1 Single Pinion Type.....	9
2.4.2 Dual Pinion Type	10
2.4.3 Planetary Gear pada travel reducer.....	10
2.5 Valve	11
2.5.1 Relief Valve	11
2.5.2 Counterbalance valve.....	12
2.5.3 Safety Valve.....	13
2.5.4 Travel Junction Valve	13
2.5.5 Parking Brake	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Flow Chart Prosedur Pemeriksaan.....	16
3.2 Alat Dan Bahan	17
3.3 Tahap Pemeriksaan	19
3.3.1 Hydroulic System	19
3.3.2 Travel Motor	24
BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Analisa Kerusakan Travel Motor	29
4.2 Langkah Perbaikan Travel Motor	30
4.3 Penyebab Kerusakan Travel Motor.....	32
BAB V PENUTUP	35
5.1 Kesimpulan	35
5.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Aliran fluida Travel Motor	4
Gambar 2.2 Hukum Pascal.....	5
Gambar 2.3 Sketsa Axial Hydraulic Piston Motor.....	6
Gambar 2.4 Sketsa Radial Hydraulic Piston Motor	7
Gambar 2.5 Sketsa Bent Hydraulic Piston Motor	7
Gambar 2.6 Axial Hydraulic Piston Motor	8
Gambar 2.7 Single Pinion Type	9
Gambar 2.8 Dual Pinion Type	10
Gambar 2.9 Relief Valve Pada Travel Motor	12
Gambar 2.10 posisi counterbalane valve	12
Gambar 2.11 Posisi Sefety Valve.....	13
Gambar 2.12 Posisi Travel Junction Valve	14
Gambar 2.13 Posisi Parking Brake dan Brake Release Valve	15
Gambar 3.1 Flow Chart Prosedur Pemeriksaan	16
Gambar 3.2 Excavator XGMA XG822EL.....	17
Gambar 3.3 Tools Box	18
Gambar 3.4 Kontrol Rantai Dan Rantai	18
Gambar 3.5 Pressure Gauge	19
Gambar 3.6 Pemeriksaan Kebocoran Pada <i>Hydrolic Pump</i>	21

Gambar 3.7 Pemeriksaan Kebocoran Pada <i>Hose Pump Dan Contol Valve</i>	21
Gambar 3.8 Pemeriksaan Kebocoran Pada <i>Hose PPC Valve</i>	21
Gambar 3.9 Pemeriksaan Kebocoran Pada <i>Hose Swivel Join</i>	22
Gambar 3.10 Pemeriksaan Kebocoran Pada <i>Hose Motor Trave</i>	22
Gambar 3.11 Pemeriksaan Pada Control Valve	23
Gambar 3.12 Pemeriksaan Pada Swivel Join.....	23
Gambar 3.13 Pengecekan <i>Volume Oil Travel Reducer</i>	24
Gambar 3.14 Pengecekan <i>Kondisi Planetary Gear</i>	24
Gambar 3.15 Pengecekan kondisi <i>Planet Pinion Gear Tingkat Ke2</i>	25
Gambar 3.16 Pengecekan Sun Gear.....	25
Gambar 3.17 Pengecekan <i>Planet Pinion Gear Tingkat Ke1 Dan Ring Gear</i> ..	25
Gambar 3.18 Disassemble Motor Travel Tahap 1	26
Gambar 3.19 Disassemble Motor Travel Tahap 2	27
Gambar 3.20 Disassemble Motor Travel Tahap 3	27
Gambar 3.21 Disassemble Motor Travel Tahap 4	28
Gambar 4.1 Kerusakan O-Ring Dan Plate Disc Travel Motor	29
Gambar 4.2 Aliran Oli Hydrolic Ke Brake Piston Chamber	30
Gambar 4.3 O-Ring Dan Plate Disc	31
Gambar 4.4 Diagram Fishbone	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Spesifikasi Excavator XGMA XG822EL.....	17
Tabel 4.1 Part Request Untuk Excavator XGMA XG822EL	31
Tabel 4.1 Rangkuman Pembahasan Diagram <i>Fishbone</i>	33